

Modificatie van de **Gardena** Accu-trimmers **EasyCut Li-18 / 23R** en **ComfortCut Li-18 / 23R** Artikel: 9823, 9825


Reden: wijziging van de messchijf nr. 9825-00.616.00 om blokkering te voorkomen.

Nieuwe situatie:

De borgring en ring zijn verwijderd en de nieuwe messchijf heeft een flens

Belangrijk: installeer de nieuwe of de oude messchijf van het maaisysteem **niet** met de oude ring en borgring, laat deze vervallen.

Reserveonderdelen: de nieuwe messchijf van het maaisysteem is verkrijgbaar onder het oude onderdeelnummer 9825-00.616.00.



Vervanging van de messchijf:

Verwijder uit de oude messchijf het -oranje- kunststof zeskanten borgplaatje met behulp van een kleine schroevendraaier (eruit "wippen").

U ziet dan een moer en een draadeinde met inkeping waarin u een schroevendraaier kunt plaatsen. Zet de schroevendraaier in de inkeping en houdt deze stil waarna u de messchijf met de hand (*extra hulp is aan te raden*) linksom (*tegen de richting van de klok in*) draait.

Verwijder de ring en borgclip van de as -*indien nog aanwezig*- en monteer alles in omgekeerde volgorde.